










Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.

504999-62 SK

KS1000E
KS1000NL
KS1001E
KS1002E





Použitie výrobku

Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie dreva, plastov a plechov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie

Bezpečnostné predpisy

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie. Termín "elektrické náradie" vo všetkých nižšie uvedených výstrahách sa vzťahuje na všetko náradie s prírodným káblom a akumulátorové elektrické náradie.

NÁVOD USCHOVAJTE.

1. Pracovný priestor

- Pracovný priestor udržiajte v čistote a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
- S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prašné látky.** Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
- Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace osoby.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.** Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením, nepoužívajte akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prírodným káblom zaobchádzajte opatrne.** Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia od elektrickej siete za neho neťahajte. Prírodný kábel držte mimo dosahu tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak s náradím pracujete vo vonkajšom prostredí, používajte predlžovací kábel určený do vonkajšieho prostredia.** Použitie prírodného kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb

- Pri práci s elektrickým náradím buďte neustále pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum.** S náradím nepracujte ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom omamných látok,

alkoholu alebo liekov. Chvilková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie.

- Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti. Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.** Bezpečnostné vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko vzniku úrazu.
 - Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením prírodného kábla k zásuvke sa uistite, či je hlavný spínač v polohe vypnuté.** Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prírodného kábla k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
 - Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Kľúče alebo iné predmety ponechané pri rotujúcich častiach elektrického náradia môžu spôsobiť vážne zranenie.
 - Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržiajte vhodný a pevný postoj.** To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
 - Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky.** Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
 - Pokiaľ je náradie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- Použitie elektrického náradia a jeho údržba**
 - Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ náradia pre vašu prácu.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
 - Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Akékoľvek elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
 - Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred prevádzkaním servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
 - Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby s náradím pracovali.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
 - Údržba náradia. Skontrolujte, či sa v náradí nevyskytujú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené dielce alebo akékoľvek iné poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho správny chod.** Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.

- f. **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepelmi sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
- g. **Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.** Použitie náradia za iným účelom, než ku ktorému je určené, môže byť nebezpečné.
5. **Opravy**
- a. **Zverte opravu vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Elektrická bezpečnosť



Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie vyhovuje napätiu uvedenému na typovom štítku náradia.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných, nedobijateľných batérií

- Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť obal batérie.
- Neskladujte batérie v priestoroch, kde môže teplota presiahnuť 40°C.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v kapitole "Ochrana životného prostredia".

Nevhadzujte batérie do ohňa a nespálujte ich.

- Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť únik kvapaliny z batérie. Ak zistíte na povrchu batérie prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Vyvarujte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov



Prečítajte si starostlivo celý tento návod.



Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.



Laserové zariadenie.



Nepozerajte sa do laserového lúča.



Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje.

- Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa normy EN 60825+A1+A2 :2001. Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému servisu.
- Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia laserových lúčov.
- Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy 2 je považované za bezpečné len v prípade, že nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných

viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.

- Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne a priamo.
- Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje.
- Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich hláv.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti lasera.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa priamočiarych píľ

Pozor! Pobyt v prašnom prostredí a vdychnutie prachu pri rezaní môže ohroziť zdravie obsluhy náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku proti prachu, určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistíte, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.

Popis

Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými nasledujúcimi prvkami.

1. Regulácia otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Hlavný spínač (zapnuté/vypnuté)
4. Bočná rukoväť
5. Úložný priestor na pílové listy
6. Volič režimu turbo
7. Zaistenie pätky píly
8. Pätko píly
9. Adaptér na odsávanie prachu
10. Pílový list
11. Vodiaci valec pílového listu
12. Blokovacia páčka pílového listu
13. Laserový modul (nedodáva sa pri modeli KS1000NL)

Montáž

Pozor! Pred prevádzkaním akejkoľvek z nasledujúcich operácií sa uistite, či je náradie vypnuté, či je odpojený prírodný kábel zo zásuvky a či sa už nepohybuje pílový list. Použité pílové listy môžu byť horúce.

Montáž pílového listu (obr. A)

- Pílový list (10) uchopte podľa obrázku, ozubením smerom dopredu.
- Zatlačte páčku (12) dole.
- Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej do držiaka pílového listu (14).
- Uvoľnite páčku (12).

Nasadenie a vybratie bočnej rukoväte (obr. B)

- Bočnú rukoväť (4) je možné upevniť rovnako na pravú i na ľavú stranu náradia.
- Bočnú rukoväť (4) zarovnajte a zasuňte na určené miesto a potom ju otočte smerom dozadu až bude na mieste zaistená.

- Vyberte rukoväť otočením dopredu až na doraz a následným vysunutím von.

Pripojenie vysávača k náradiu (obr. C & D)

- Podľa obrázku pripojte adaptér na odsávanie prachu (9) k pätky píly (8).
- K adaptéru pripojte hubicu vysávača (nie je súčasťou balenia).

Použitie

Pozor! Náradie nepoužívajte v prípade, že je pätky píly uvoľnená alebo odmontovaná.

Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých rezov (obr. E)

Pätky píly je možné nakloniť vľavo či vpravo až o 45°.

- Otočte zaistovacím gombíkom pätky píly (7) proti smeru chodu hodinových ručičiek tak, aby bola pätky píly (8) uvoľnená.
- Vytiahnite pätky píly (8) smerom dozadu a nakloňte ju do požadovaného uhla. Na kontrolu nastaveného uhla môžete použiť uhlomer.
- Zaistovací gombík pätky píly (7) otočte v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby bola pätky píly vo svojej polohe zaistená.

Zarovnanie pätky píly pri prevádzaní priamych rezov:

- Otočte zaistovacím gombíkom pätky píly (7) proti smeru chodu hodinových ručičiek tak, aby bola pätky píly (8) uvoľnená.
- Pätky píly (8) nastavte do uhla približne 0° a potom ju pritiahnite dopredu.
- Zaistovací gombík pätky píly (7) otočte v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby bola pätky píly vo svojej polohe zaistená. Uistite sa, či je pätky píly podopretá vodiacimi lištami.

Regulácia otáčok

- Nastavte regulátor otáčok (1) do polohy, ktorá bude zodpovedať požadovaným otáčkam. Na rezanie dreva použite vysokú rýchlosť, na hliník a plasty strednú rýchlosť a na rezanie iných kovov než hliníka rýchlosť nízku.

Volič režimu turbo

- Na prevedenie presných priamych a oblúkových rezov a na hladké zarovnávanie povrchov nastavte volič režimu turbo (6) do polohy 0.
- Na rýchle a účinné vykonávanie rezov do dreva nastavte volič režimu turbo (6) do polohy 2.

Zapnutie a vypnutie

- Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný spínač (3).
- Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač (3).
- Nepretržitý chod zaistíte stisnutím zaistovacieho tlačidla (2) a uvoľnením hlavného spínača.
- Ak chcete náradie vypnúť pri plynulom chode, stlačte opäť hlavný vypínač (3) a potom ho uvoľnite.

Obsluha lasera (obr. F - I)

(Nedodáva sa pri modeli KS1000NL)

Inštalácia batérií (obr. F)

Laserový modul (13) odpojte od píly vybratím skrutky (15) a následným potiahnutím laserového modulu smerom dopredu. Vložte dve nové alkalické batérie 1,5 V typu AAA tak, aby správne zodpovedali pólmí (+) a (-). Laserový modul (13) nasadte späť.

Namontovanie lasera z boku na bok (obr. G)

Poznámka: Laser je určený ako pomocný prostriedok na vedenie rezu a nezaručuje absolútne presné prevedenie rezu.

Pozor! Nastavovanie lasera nevykonávajte, pokiaľ je píla pripojená k elektrickej sieti.

- Podľa potreby pomocou nastaviteľnej skrutky (16) vyrovnejte smer laserového lúča s pätkou píly.

Viditeľnosť lasera (výkon) je znížená, pokiaľ je píla prehriata. Laserový lúč nemusí byť viditeľný, pokiaľ píla pracuje dlhšiu dobu preťažena. Viditeľnosť laserového lúča sa vráti na normálnu úroveň po vychladnutí píly alebo po odpojení píly od elektrického privodu.

Pozor! Neopúšťajte prehriaty laser v polohe zapnutej (ON). Uistite sa, či je vypínač v polohe vypnutej (OFF) a vyberte batérie, aby sa prerušilo napájanie lasera.

Použitie lasera (obr. H & I)

Laser premieta čiaru rezu na povrch obrobku.

- Ak chcete laser zapnúť, stlačte spínač (17).
- Ak chcete laser vypnúť, stisnite červené tlačidlo (17).

Sledovaním vyznačenej línie priamo zhora píly môžete jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ by tomuto sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené, je možné ako alternatívu pre presné vedenie rezu použiť laserový lúč.

- Ceruzkou si vyznačte líniu rezu.
- Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu.
- Zapnite laser.

Rady na optimálne použitie prístroja

Rezanie vrstvených materiálov

Keďže lišta píly zaberá pri pohybe nahor, môžu sa na povrchu v blízkosti pätky objaviť piliny.

- Používajte pílové listy s jemnými zubami.
- Prevádzajte rezanie zo zadnej strany obrobku.
- Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu, zovrite obrobok z oboch strán pomocou kúska dreva alebo sololitu a režte cez celú túto zostavu.

Rezanie kovu

- Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie ako rezanie dreva.
- Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
- Pri rezaní tenkých plechov pripevnite k spodnej strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto zostavu.
- Naneste na predpokladanú čiaru rezu olejový film.

Príslušenstvo

Výkon Vášho náradia závisí tiež od používaného príslušenstva. Príslušenstvo radu Black&Decker a Piranha zaisťuje najvyššiu kvalitu pracovných operácií vášho náradia. Použitím tohoto príslušenstva u Vášho

náradia dosiahnete tie najlepšie výsledky. V tomto náradí je možné používať pílové listy so stopkou v tvare U a T.

Údržba

Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.

- Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým maliarskym štetcom.
- Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu akejkoľvek kvapaliny do útrobov zariadenia a nikdy neponárajte akúkoľvek časť zariadenia do kvapaliny.
- Občas kvapnite kvapku oleja na os vodiaceho valca pílového listu.

Ochrana životného prostredia



Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické spracovanie.

Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com

Batérie



Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia: Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.

- Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
- Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.

Technické údaje

KS1000E/KS1000NL/KS1001E/KS1002E

Príkon	W	710
Počet kmitov za minútu (naprázdno)	1800 - 3200	
Max. hĺbka rezu		
Drevo	mm	85
Oceľ	mm	4
Hliník	mm	10

Vyhlasenie o zhode



KS1000E/KS1000NL/KS1001E/KS1002E

Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN61000, IEC 60825+A1+A2:2001

L_{pA} (akustický tlak)	88 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon)	99 dB(A)
vibrácie prenášané na obsluhu	6,3 m/s ²
K_{WA} (nepresnosť akustického tlaku)	3 dB(A)
K_{WA} (nepresnosť akustického výkonu)	3 dB(A)

Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
30-06-2006

Politika služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black & Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER


Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**[®]

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis